



Audit énergétique et suivi des travaux

Audit

Programme
Bureaux

Performance environnementale :
BBC Rénovation

→ *Maître d'ouvrage*

Sogaris

→ *Date de livraison*

2011

→ *Surface*

30 000 m²

→ *Lieu géographique*

Rungis (94)

→ *Nature de l'ouvrage*

Réhabilitation

→ *État du projet*

Réalisé

→ *Secteur*

Public

Prestations réalisées

- Bilan état actuel
- Scénario de rénovation
- Chiffrage
- Programme de travaux