



# Audit énergétique et suivi travaux d'une salle de recueillement

## Audit

*Programme*  
Bureaux

*Performance environnementale :*  
BBC Rénovation

→ *Maître d'ouvrage*  
Mairie de Genevilliers

→ *Date de livraison*  
2011

→ *Surface*  
300 m<sup>2</sup>

→ *Lieu géographique*  
Genevilliers (92)

→ *Nature de l'ouvrage*  
Réhabilitation

→ *État du projet*  
Réalisé

→ *Secteur*  
Public

## Prestations réalisées

- Diagnostic de l'existant
- Réalisation d'une simulation thermique-dynamique
- Prescriptions sur l'enveloppe, les systèmes de chauffage et de ventilation
- Suivi de la conception de l'extension (architecture, systèmes)
- Relecture des CCTPS
- Suivi de chantier